

Recordersoftware-Version 7.2.4 SP E

DVS-Recorder

Deutsch

1 Zusammenfassung

Dieses Dokument beinhaltet Informationen über Neuerungen und Änderungen, die mit der aktuellen Version der Software eingeführt werden. Zudem gibt es einen Überblick über den getesteten und unterstützten Funktionsumfang der verschiedenen Versionen der Software.

2 Gültigkeit

Dieses Dokument ist für die Recorder **DVS 1600** und **DVS 1600 IPS** gültig. Es wurde auf Basis der Software-Version **7.2.4 SP E** erstellt.

3 Kompatibilität

Nach dem Update auf die aktuelle Version ist die Recordersoftware mit folgender Hard- und Software kompatibel:

DMS NetConfig 2	ab Version 2.0.0.6
PView (eingeschränkt)	ab Version 6.0.0
PView 7 Light	ab Version 7.0.2.14
PView 7	ab Version 7.0.2.14

4 Beachten

Bitte beachten Sie, dass

- dieses Update ein **Hotfix** für die Versionen 7.2.4 ist.
- dieses Update auf Version 7.2.4 SP E kostenfrei ist.
- die Änderungen in diesem Dokument nur allgemein beschrieben werden.
- die Dallmeier Support Hotline für weitergehende Fragen immer zur Verfügung steht.
- einzelne Features kostenpflichtig sein können.
- die Produktseiten im Partnerforum alle Informationen zu kostenpflichtigen Features enthalten.
- aufgrund der dynamischen Entwicklung und der kontinuierlichen Verbesserung manche Funktionen nicht in allen Versionen der Software angeboten werden können.

5 Durchführung

Das Update von Version 7.2.4 auf Version 7.2.4 SP E steht im Dallmeier Partnerforum (Recorder-Updates) zur Verfügung. Es kann über das Netzwerk mit der Software **PService** durchgeführt werden oder direkt am Recorder über einen **USB-Stick**.

6 Neuerungen Videoanalyse

DiViStic

Beschreibung	Als neuer Bereich der grafischen Benutzeroberfläche wurde DiViStic zur Visualisierung (grafisch und tabellarisch) von Zählergebnissen integriert. DiViStic erfordert eine kostenpflichtige Lizenz und wird aus dem Hauptbereich SedorWebGUI aufgerufen.		
Verfügbarkeit	X	Update	X Installation ab Werk
Hardware		erforderlich	X nicht erforderlich
Voraussetzungen	Lizenz-Code für DiViStic		

Kontakt IN

Beschreibung	Ab der aktuellen Version können SEDOR-Ereignisse zur Auslösung der Kamera-Kontakte (Kontakt IN) für die Recordersoftware konfiguriert werden. Die Konfiguration der Kontakt IN-Schnittstellen erfolgt nach wie vor mit der Benutzeroberfläche der Recordersoftware, wobei der komplette Funktionsumfang genutzt werden kann.		
Verfügbarkeit	X	Update	X Installation ab Werk
Hardware		erforderlich	X nicht erforderlich
Voraussetzungen			

7 Neuerungen Recordersoftware

Betriebsstundenzähler

Beschreibung	<p>Unsachgemäße Verwendung der Recorder (z. B. Ausschalten ohne Herunterfahren) oder externe Einflüsse (z. B. Stromausfall) konnte unter sehr ungünstigen Bedingungen eine Beschädigung des internen Betriebsstundenzählers verursachen, der essentiell für die korrekte Funktion des gesamten Gerätes ist.</p> <p>Das aktuelle Hotfix optimiert die zugrunde liegende Funktion und fängt damit den unwahrscheinlichen Fall eines Stromausfalls ab. Das Ausschalten des Recorders ohne ordnungsgemäßes Herunterfahren kann aber nach wie vor nicht empfohlen werden.</p>		
Verfügbarkeit	X	Update	X Installation ab Werk
Hardware		erforderlich	X nicht erforderlich
Voraussetzungen			

8 Funktionsumfang

Der beschriebene generelle Funktionsumfang der Software ist eventuell nicht für alle Geräte relevant. Beachten Sie immer die entsprechenden Spezifikationen des Gerätes.

	7.2.2 SPA	7.2.4 SP C	7.2.4 SP E				
Relais via Ethernet	X	X	X				
Restart der Analyse via externer Software	X	X	X				
Service Area	O	X	X				
MySQL Datenbank	O	X	X				
Event-Archiv	O	X	X				
Intruder Thermal	O	X	X				
Intruder Outdoor	O	X	X				
Sabotage	O	X	X				
Counting	O	X	X				
PRemote HD	O	X	X				
iPhone-Server	O	X	X				
DiViStic	O	O	X				
Kontakt IN Auslösung	O	O	X				

X = Funktion ist verfügbar in Version

O = Funktion ist nicht verfügbar in Version

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG
Cranachweg 1
93051 Regensburg

Tel.: +49 (0) 941 87 00-0
Fax: +49 (0) 941 87 00-180
www.dallmeier.com