

Software-Version 8.1.1.21

DF5200HD-DN
DDF5200HDV-DN
MDF5200HD-DN

Deutsch

1 Zusammenfassung

Dieses Dokument beinhaltet Informationen über Neuerungen und Änderungen, die mit der aktuellen Software-Version eingeführt werden.

Zudem enthält es Beschreibungen für einen korrekten Update-Prozess.

Abschließend gibt dieses Dokument einen Überblick über den getesteten und unterstützten Funktionsumfang der verschiedenen Software-Versionen.

2 Gültigkeit

Dieses Dokument ist gültig für folgende Dallmeier HD-Kameras:

- DF5200HD-DN
- DDF5200HDV-DN
- MDF5200HD-DN

3 Kompatibilität

Die Software-Version **8.1.1.21** ist mit folgender Hard- und Software kompatibel:

- Dallmeier Live Video ActiveX ab Version 1.3.1.11
- SMAVIA Viewing Client ab Version 2.1.0.20
- SMAVIA Viewer ab Version 2.1.0.20
- SMAVIA Appliances ab Version 8.x.8 SP B

4 Allgemeine Hinweise

Beachten Sie, dass

- dieses Software-Update kostenfrei ist.
- die Versionsänderungen in diesem Dokument nur allgemein beschrieben werden.
- die Dallmeier Support-Hotline für weitergehende Fragen immer zur Verfügung steht.
- einzelne Features kostenpflichtig sein können.
- aufgrund der dynamischen Entwicklung und der kontinuierlichen Verbesserung einige Funktionen nicht in allen Software-Versionen angeboten werden können.

5 Durchführung

Das Software-Update steht auf der entsprechenden Produktseite unter , www.dallmeier.com zur Verfügung.

Das Update kann über das Netzwerk mithilfe der Software **PService** durchgeführt werden, die ebenfalls unter www.dallmeier.com verfügbar ist.

Es genügt, wenn Sie PService nur einmal herunterladen und installieren.

Ein Update Ihres IP-Geräts erfolgt über TCP/IP, d. h. Ihr IP-Gerät muss in Ihrem lokalen Netzwerk verfügbar sein, damit die Daten erfolgreich übertragen werden können.

Update durchführen

1. Laden Sie alle erforderlichen Zip-Dateien herunter.
2. Entpacken Sie die Zip-Dateien.
3. Führen Sie die Software PService aus.
4. Befolgen Sie die Update-Anweisungen in der entsprechenden PService Dokumentation.

ACHTUNG:

Sie können nur Dateien mit der Endung *.sh öffnen.

Lassen Sie das Feld „Update Schlüssel“ leer.

5. Nachdem Sie alle erforderlichen Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf „OK“.

Der Update-Vorgang wird gestartet.

ACHTUNG:

Trennen Sie das Gerät während des Updates (bis zu 5 Minuten) nicht von der Stromversorgung.

Das Gerät wird nach Abschluss des Updates automatisch neu gestartet.

6 Neuerungen

Unterstützung SEDOR®

Beschreibung	Die aktuelle Version der Kamera-Software wurde mit zwei neuen Voreinstellungen für die Analyse-Applikation SEDOR® Intruder ausgestattet. Zudem wurden die speziellen Auflösungen 640x368 und 480x272 für die Streams von Encoder 2 und 3 integriert.		
Verfügbarkeit	X	Update	X Neuinstallation
Hardware		erforderlich	X nicht erforderlich
Voraussetzungen			

Farbtemperatur

Beschreibung	Die aktuelle Version der Kamera-Software beinhaltet eine Verbesserung der automatischen Regelung für die Farbtemperatur im Dialog Bild > Bildoptimierung .		
Verfügbarkeit	X	Update	X Neuinstallation
Hardware		erforderlich	X nicht erforderlich
Voraussetzungen			

Belichtungspriorität

Beschreibung	Für die aktuelle Version der Kamera-Software wurde die neue Funktion Belichtungspriorität integriert. Sie erlaubt die Betonung der Details in den hellen oder in den dunklen Bereichen des Bildes bei Aufnahmen mit hohem Kontrastumfang.		
Verfügbarkeit		Update	X Neuinstallation
Hardware		erforderlich	X nicht erforderlich
Voraussetzungen			

Benutzeroberfläche

Beschreibung	Mit diesem Update werden verschiedene allgemeine Verbesserungen der Benutzeroberfläche in Bezug auf Buttons und Übersetzungen integriert. Zudem wurden die Bedienung in den Dialogen Bild > Objektivsteuerung und Bild > Private Zonen überarbeitet.		
Verfügbarkeit	X	Update	X Neuinstallation
Hardware		erforderlich	X nicht erforderlich
Voraussetzungen			

Private Zonen

Beschreibung	Für die aktuelle Version wurde die Funktion Private Zonen erweitert. Sie kann jetzt auch in Verbindung mit der Funktion Flip verwendet werden.		
Verfügbarkeit		Update	X Neuinstallation
Hardware		erforderlich	X nicht erforderlich
Voraussetzungen			

Zeitzonen

Beschreibung	Für die aktuelle Version der Kamera-Software wurde die Liste der Zeitzonen komplettiert und mit den verschiedenen Dallmeier Aufzeichnungssystemen abgeglichen.		
Verfügbarkeit	Update	X	Neuinstallation
Hardware	erforderlich	X	nicht erforderlich
Voraussetzungen			

Benutzer & Rechte

Beschreibung	Die aktuelle Version der Kamera-Software wurde im Bereich Benutzer & Rechte allgemein optimiert. Insbesondere wurde eine neue Regel integriert, die eine Löschung des Standard-Administrators und des aktuell angemeldeten Benutzers aus der Gruppe admin unterbindet.		
Verfügbarkeit	Update	X	Neuinstallation
Hardware	erforderlich	X	nicht erforderlich
Voraussetzungen			

RTP-Streams

Beschreibung	Für die aktuelle Version der Kamera-Software wurde die Anzeige aktiver RTP-Streams im Dialog Informationen > Netzwerkverbindungen erweitert.		
Verfügbarkeit	X Update	X	Neuinstallation
Hardware	erforderlich	X	nicht erforderlich
Voraussetzungen			

Flüssige Anzeige

Beschreibung	Die Kamera-Software wurde in Bezug auf die Vergabe von Zeitstempeln im Stream optimiert, um jederzeit eine optimal flüssige Anzeige des Bildes am Client sicher zu stellen.		
Verfügbarkeit	Update	X	Neuinstallation
Hardware	erforderlich	X	nicht erforderlich
Voraussetzungen			

7 Funktionsumfang

Der beschriebene generelle Funktionsumfang der Software ist eventuell nicht für alle Geräte relevant. Beachten Sie immer die entsprechenden Spezifikationen des Gerätes.

Funktion	Version											
	8.1.0.9	8.1.1.21										
Voreinstellungen für SEDOR® Intruder	O	X										
Funktion Belichtungspriorität	O	X										
Private Zonen in Verbindung mit Flip	O	X										
Komplettierung und Abgleich der Zeitzonen	O	X										
Optimierte Vergabe von Zeitstempeln	O	X										

X = Funktion ist verfügbar in Version
 O = Funktion ist nicht verfügbar in Version

Beachten Sie zudem, dass der Funktionsumfang einer dynamischen Entwicklung unterliegt und sich nach den Marktanforderungen und der Produktpolitik richtet. Manche Funktionen sind nicht oder erst in einer der späteren Versionen zur Implementierung vorgesehen.

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG
Cranachweg 1
93051 Regensburg

Tel.: +49 (0) 941 87 00-0
Fax: +49 (0) 941 87 00-180
www.dallmeier.com

