

PService
Version 2.1.3.5

Deutsch

1 Zusammenfassung

Dieses Dokument beinhaltet Informationen über Neuerungen und Änderungen, die mit der aktuellen Version der Software eingeführt werden. Zudem gibt es einen Überblick über den getesteten und unterstützten Funktionsumfang der verschiedenen Versionen der Software.

2 Gültigkeit

Dieses Dokument ist für die Software **PService** gültig. Es wurde auf Basis der Software-Version 2.1.3.5 erstellt.

3 Kompatibilität

Nach dem Update auf die aktuelle Version ist die Software **PService** mit folgender Hard- und Software kompatibel:

- Betriebssystem Windows 7 (64 Bit)
- CPU Intel Core2Quad 2,66 GHz (oder vergleichbar)
- 8 GB Arbeitsspeicher
- Nvidia Grafikkarte mit CUDA 3.0 oder 5.0 Unterstützung
- Router / Switch mit Broadcast Unterstützung

4 Beachten

Bitte beachten Sie, dass

- dieses Update kostenfrei ist.
- die Änderungen in diesem Dokument nur allgemein beschrieben werden.
- die Nutzung mancher Funktionen eine kostenpflichtige Lizenz erfordern kann.
- die Dallmeier Support Hotline für weitergehende Fragen immer zur Verfügung steht.

5 Durchführung

Das Update von Version 2.1.1.16 auf Version 2.1.3.5 steht im Dallmeier Partnerforum auf der entsprechenden Produktseite (Produkte > Software > PService) zur Verfügung.

Das Update erfolgt durch Installation der neuen Version in das bestehende Installationsverzeichnis. Bestehende Einstellungen und Konfigurationen werden übernommen.

6 Neuerungen

Kalibrierung von Panomera® Multifocal-Sensorsystemen

Beschreibung	<p>Die aktuelle Version der Software PService wurde um die Unterstützung von Panomera® Multifocal-Sensorsystemen erweitert, insbesondere die Integration der neuen Funktion Auto-Kalibrierung.</p> <p>Die Funktion Auto-Kalibrierung erfasst zunächst den Master-Channel und die einzelnen Sub-Channels eines Panomera® Systems. Danach werden die entsprechenden Sensoren durch digitale Feinausrichtung des Bildausschnitts (Erfassungsbereich) optimal gegeneinander ausgerichtet, um ein homogenes und nahtloses Gesamtbild zu erzielen.</p> <p><i>Beachten Sie, dass die Kalibrierung immer nach der Montage des Systems vorgenommen werden muss. Maßgeblich für die Feinausrichtung der Sensoren sind immer die Gegebenheiten vor Ort (Montagehöhe, Neigung, Abstände, etc.).</i></p>		
Verfügbarkeit	X	Update	X Installation ab Werk
Hardware		erforderlich	X nicht erforderlich
Voraussetzungen			

Auto-Update-Funktion

Beschreibung	<p>PService verfügt jetzt über eine Auto-Update-Funktion. Wenn eine Verbindung zum Internet aufgebaut werden kann, prüft die Funktion in regelmäßigen Abständen, ob ein Update verfügbar ist.</p> <p><i>Beachten Sie, dass ein Update angezeigt, aber nicht automatisch ausgeführt wird.</i></p>		
Verfügbarkeit	X	Update	X Installation ab Werk
Hardware		erforderlich	X nicht erforderlich
Voraussetzungen			

7 Funktionsumfang

Die Nutzung mancher Funktionen kann eine kostenpflichtige Lizenz erfordern. Beachten Sie immer die entsprechenden Spezifikationen der Software.

	2.0.1.12	2.1.1.7	2.1.1.16	2.1.3.5			
Unterstützung mehrerer Netzwerkschnittstellen	O	X	X	X			
Unterstützung von SMAVIA Appliances	O	X	X	X			
Lokalisierung Russisch	O	X	X	X			
Unterstützung HD-IP Kameras der 4x20 Serie	O	O	X	X			
Unterstützung SEDOR® Appliance	O	O	X	X			
Integration NetConfig3	O	O	X	X			
Auto-Kalibrierung	O	O	O	X			
Auto-Update	O	O	O	X			

X = Funktion ist verfügbar in Version

O = Funktion ist nicht verfügbar in Version

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG
Cranachweg 1
93051 Regensburg

Tel.: +49 (0) 941 87 00-0
Fax: +49 (0) 941 87 00-180
www.dallmeier.com