

PStreamConvert  
Version 2.0.5

Deutsch

## 1 Zusammenfassung

Dieses Dokument beinhaltet Informationen über Neuerungen und Änderungen, die mit der aktuellen Version der Software eingeführt werden. Zudem gibt es einen Überblick über den getesteten und unterstützten Funktionsumfang der verschiedenen Versionen der Software.

## 2 Gültigkeit

Dieses Dokument ist für die Software **PStreamConvert** gültig. Es wurde auf Basis der Software-Version 2.0.5 erstellt.

## 3 Kompatibilität

Nach dem Update auf die aktuelle Version ist die Software **PStreamConvert** mit folgender Hard- und Software kompatibel:

- Betriebssystem Windows 7 (32/64 Bit)
- CPU Intel Core2Duo 2,0 GHz (oder vergleichbar)
- 2 GB Arbeitsspeicher

## 4 Beachten

Bitte beachten Sie, dass

- dieses Update kostenfrei ist.
- die Änderungen in diesem Dokument nur allgemein beschrieben werden.
- die Nutzung mancher Funktionen eine kostenpflichtige Lizenz erfordern kann.
- die Dallmeier Support Hotline für weitergehende Fragen immer zur Verfügung steht.

## 5 Durchführung

Das Update auf Version 2.0.5 steht auf der entsprechenden Produktseite (Produkte > Tools > PStreamConvert) der im Dallmeier Webseite zur Verfügung.

Das Update erfolgt durch Installation der neuen Version in das bestehende Installationsverzeichnis. Bestehende Einstellungen und Konfigurationen werden übernommen.

## 6 Neuerungen

### Konvertierung beschädigter Spuren

<b>Beschreibung</b>	Die aktuelle Version der Software PStreamConvert wurde für die Konvertierung beschädigter Spuren erweitert. Das Tool kann jetzt auch Spuren verarbeiten, die kein gültigen Kameraparameter enthalten.		
<b>Verfügbarkeit</b>	X	Update	X Installation ab Werk
<b>Hardware</b>		erforderlich	X nicht erforderlich
<b>Voraussetzungen</b>			

## 7 Funktionsumfang

Die Nutzung mancher Funktionen kann eine kostenpflichtige Lizenz erfordern. Beachten Sie immer die entsprechenden Spezifikationen der Software.

	1.0.5	2.0.4	2.0.5				
Merging unterstützt	X	X	X				
Text- und Bild-Overlay	O	X	X				
Video Analyse	O	X	X				
Konvertierung beschädigter Spuren	O	O	X				

X = Funktion ist verfügbar in Version

O = Funktion ist nicht verfügbar in Version

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG  
Cranachweg 1  
93051 Regensburg

Tel.: +49 (0) 941 87 00-0  
Fax: +49 (0) 941 87 00-180  
[www.dallmeier.com](http://www.dallmeier.com)