



TECHNISCHE MITTEILUNG

PSERVICE3
NEUERUNGEN UND ÄNDERUNGEN
SOFTWARE VERSION 3.5.13

Copyright © 2019 Dallmeier electronic GmbH & Co.KG

Die Vervielfältigung, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments sowie die Weitergabe seines Inhalts an Dritte ohne ausdrückliche Genehmigung ist untersagt. Täter werden für die Zahlung von Schadenersatz haftbar gemacht.

Alle Rechte für den Fall der Erteilung eines Patents, Gebrauchsmusters oder Designs vorbehalten.

Der Hersteller haftet nicht für Sach- oder Vermögensschäden, die durch geringfügige Mängel des Produkts oder der Dokumentation, z.B. Druck- oder Rechtschreibfehler, entstehen und nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Herstellers verursacht wurden.

Die Abbildungen (Screenshots) in diesem Dokument können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Technische Änderungen vorbehalten.

Alle mit ® gekennzeichneten Marken sind eingetragene Marken von Dallmeier.

Alle mit *) gekennzeichneten Marken sind Marken oder eingetragene Marken der folgenden Eigentümer:

Marken Dritter werden nur zu Informationszwecken genannt.

Dallmeier respektiert das geistige Eigentum Dritter und ist stets bemüht, die vollständige Identifizierung von Marken Dritter und die Angabe des jeweiligen Rechteinhabers sicherzustellen. Für den Fall, dass Schutzrechte nicht gesondert angegeben werden, ist dieser Umstand kein Grund zur Annahme, dass die jeweilige Marke ungeschützt ist.

ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Dokument beinhaltet Informationen über Neuerungen und Änderungen, die mit der aktuellen Software-Version eingeführt werden. Abschließend gibt das Dokument eine Übersicht über die wesentlichen Neuerungen und Änderungen der verschiedenen Software-Versionen.

GÜLTIGKEIT

Dieses Dokument ist gültig für die Software PService3.

KOMPATIBILITÄT

Nach dem Update auf die aktuelle Software-Version ist die Appliance mit folgender Hard- und Software kompatibel:

- Betriebssystem Microsoft Windows 7/10 (64-Bit)
- CPU Intel Core2Quad 2,66 GHz (oder vergleichbar)
- 8 GB Arbeitsspeicher (empfohlen)
- Nvidia Grafikkarte mit CUDA 3.0 oder 5.0 Unterstützung
- Router/Switch mit Broadcast-Unterstützung

ALLGEMEINE HINWEISE

Beachten Sie, dass

- dieses Update kostenfrei ist.
- die Änderungen in diesem Dokument nur allgemein beschrieben werden.
- die Nutzung mancher Funktionen eine kostenpflichtige Lizenz erfordern kann.
- die Dallmeier Support Hotline für weitergehende Fragen immer zur Verfügung steht.

DURCHFÜHRUNG

Das Update steht auf der entsprechenden Produktseite unter www.dallmeier.com zur Verfügung.

Die Aktualisierung auf die neue Version kann auch über die automatische Update-Funktion durchgeführt werden (Hilfe > Überprüfe neu verfügbare Softwareaktualisierungen). Es bleiben alle Einstellungen erhalten.

NEUERUNGEN UND ÄNDERUNGEN

UNTERSTÜTZUNG KAMERASYSTEME

Beschreibung Die aktuelle Version von PService3 wurde bereits für die Unterstützung kommender Kamerasysteme erweitert:

- Panomera® W Serie
- DDZ5000HD-DN/IR Serie

KONFIGURATION DMVC 2 SERVER

Beschreibung Ab der aktuellen Version von PService3 wird ein Add-On zur Konfiguration eines DMVC 2 Server (Version 1.0) über eine grafische Benutzeroberfläche unterstützt. Die Konfiguration erfolgt nach der Auswahl des Servers in der System-Liste in einem gesonderten Fenster.

PANOMERA® AUTOCALIBRATION

Beschreibung Für die aktuellen Version von PService3 wurde das Add-On Panomera® AutoCalibration optimiert. Neben verschiedenen Verbesserungen an internen Funktionen und an der Benutzeroberfläche wurde die neue Version 2.1.11.12 insbesondere in Bezug auf die Performance optimiert.

ALLGEMEINE OPTIMIERUNGEN

Beschreibung Im Zuge der allgemeinen Systemwartung wurden verschiedene Optimierungen in die aktuelle Version von PService3 integriert:

- Hinweis zum Update alter 32 Bit-Versionen
- Darg&Drop zu AutoCalibration2 und SMAVIA Viewing Client3
- Erkennung des Panomera® Emergency Mode
- Vielfältige Optimierungen der Benutzeroberfläche

ÄNDERUNGSHISTORIE

Nachfolgend finden Sie eine tabellarische Übersicht über die wichtigsten Neuerungen und Änderungen, die mit den verschiedenen Software-Versionen eingeführt wurden.

Neue/Geänderte Funktion	Software-Version					
	3.0.6	3.2.4	3.3.9	3.4.14	3.4.20	3.5.13
Wartung Panomera® Systeme	x	x	x	x	x	x
Erweiterte Darstellung Panomera® Systeme	x	x	x	x	x	x
Neue Benutzeroberfläche	x	x	x	x	x	x
Neue Designs	x	x	x	x	x	x
System-Gruppen	x	x	x	x	x	x
Neue Icons	x	x	x	x	x	x
Export System-Parameter Aufzeichnungssysteme	x	x	x	x	x	x
IP Scanner	x	x	x	x	x	x
Neue Funktionen für Firmware-Updates	x	x	x	x	x	x
Erweiterte Suchfunktionen	x	x	x	x	x	x
Erweiterte Softwareaktualisierung	x	x	x	x	x	x
Detaillierte Geräte-Reports	o	x	x	x	x	x
Geräte-Reports exportieren	o	x	x	x	x	x
Geräte-Anzahl anzeigen	o	x	x	x	x	x
System-Gruppen exportieren/importieren	o	x	x	x	x	x
System-Liste expandieren	o	x	x	x	x	x
System-Liste sortieren	o	x	x	x	x	x
System-Liste aktualisieren	o	x	x	x	x	x
Zeitserverkonfiguration anzeigen	o	x	x	x	x	x
Übertragungsprotokoll auswählen	o	x	x	x	x	x
Wiederholen-Button Firmware-Updates	o	x	x	x	x	x
System-Parameter Export Kameras der Serie 5000	o	x	x	x	x	x
Netzwerkeinstellungen für unbekannte Geräte ändern	o	x	x	x	x	x

Neue/Geänderte Funktion	Software-Version																			
	3.0.6	3.2.4	3.3.9	3.4.14	3.4.20	3.5.13														
Ampelmodell für Geräte-Status	o	o	x	x	x	x														
Anzeige-Filter für Geräte-Status	o	o	x	x	x	x														
Erweiterte Informationen in Geräte-Reports	o	o	x	x	x	x														
Passwortschutz für Projekt-Dateien	o	o	x	x	x	x														
Integration Snapshot Shooter	o	o	x	x	x	x														
Integration Dallmeier Applikationen	o	o	x	x	x	x														
ONVIF Integration	o	o	o	x	x	x														
Video Content Analysis: Status anzeigen	o	o	o	x	x	x														
Neue Version NetConfig 3.1.3 integriert	o	o	o	x	x	x														
Systemgeräte-Aktualisierung bei App-Start	o	o	o	x	x	x														
Integration Konfigurations-Tool für Panomera® Streaming Server III	o	o	o	x	x	x														
Anzeige Panomera® Sub-Module im Broadcast Scanner	o	o	o	x	x	x														
Panomera® Module: Prüfung Firmware-Versionen	o	o	o	x	x	x														
RTSP-Stream in neuem Viewer öffnen	o	o	o	x	x	x														
Optimiert für große Updates	o	o	o	o	x	x														
Neue Version NetConfig 3.1.5 integriert	o	o	o	o	x	x														
Panomera® W und DDZ5000HD-DN/IR Serie integriert	o	o	o	o	o	x														
Konfiguration DMVC 2 Server integriert	o	o	o	o	o	x														
Panomera® AutoCalibration Version 2.1.11.12	o	o	o	o	o	x														

x = Neue/geänderte Funktion in der Software-Version verfügbar

o = Neue/geänderte Funktion nicht in der Software-Version verfügbar

[D I E S E S E I T E W U R D E A B S I C H T L I C H L E E R G E L A S S E N]



HEAD & ACCOUNTS OFFICE

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG
Bahnhofstr. 16
93047 Regensburg
Germany

tel +49 941 8700 0
fax +49 941 8700 180
mail info@dallmeier.com

www.dallmeier.com